

Los delegados de prevención de CCOO, en la visita realizada a las nuevas oficinas de Capgemini en Barcelona situadas en la Avenida de Diagonal 199, queremos hacer constar las anomalías detectadas para que puedan estar solucionadas antes de la entrada de trabajadores en la misma:

- Acceso al edificio:
 - o La puerta NO tiene sistema ANTIPÁNICO así que, cerrada ésta con llave, no se puede salir por ella. Hay que tener en cuenta que, mientras haya obras, dicha puerta será una vía de evacuación.
 - o Para cruzar la puerta hay que pasar por encima de un pequeño bordillo (el borde del marco de la puerta) que puede producir caídas al mismo nivel por tropiezo.
 - o Todo el camino del andamio desde la puerta hasta la portería está lleno de desperdicios y material. Como vía de evacuación y zona de paso de los trabajadores deberá estar despejada de obstáculos en su totalidad.

- Interior del edificio:
 - o Algunas señales deben ser reubicadas al haber puesto los tabiques de las salas de reuniones y despachos con posterioridad, pues ya no marcan las vías de evacuación correctamente e incluso pueden dar lugar a confusiones y malas interpretaciones.
 - o Los extintores están distribuidos por las plantas, debajo de sus señales correspondientes, pero algunos de ellos todavía no están colgados a la pared.
 - o En la cuarta planta hay un cristal roto por fuera y por dentro del edificio debido a un golpe ocasionado por la carga de la grúa. Valoramos como un RIESGO que pueda volver a suceder con empleados dentro de la oficina y que, la rotura de cristales pueda impactar directa o indirectamente sobre ellos.

Durante los días que dure el traslado y hasta que alguno de los delegados de CCOO esté instalado en el nuevo edificio. Los delegados de prevención, previo aviso al responsable de logística, harán visitas periódicas para verificar que se solucionan dichos puntos.

Barcelona, 03 de febrero de 2009

Atentamente,



Recibí de la empresa

Fdo.: Alfons Abellán Castillo
Delegado Sección Sindical de CC.OO.