Sección Sindical de Capgemini

Hoy día 11 de Febrero de 2009 los Delegados de Prevención de CCOO hemos realizado otra visita de seguimiento del traslado de las oficinas de Capgemini en Barcelona.

A día de hoy ya se encuentran ocupadas tres de las cinco plantas del edificio. La primera y la segunda en su totalidad y una parte de la tercera.

Como en los dos informes anteriores y el correo enviado el pasado día 9 de Febrero a Ladislao Carrascal (Responsable de Relaciones Laborales) y Miguel Soler (Responsable de Logística de Barcelona) pasamos a detallaros las anomalías detectadas:

## Acceso al edificio:

- o La puerta NO tiene sistema ANTIPÁNICO así que, cerrada ésta con llave, no se puede salir por ella. Hay que tener en cuenta que dicha puerta será una vía de
- o Para cruzar la puerta hay que pasar por encima de un pequeño bordillo (el borde del marco de la puerta) que puede producir caídas al mismo nivel por tropiezo.
- o Aunque la limpieza ha mejorado y la cantidad de obstáculos que nos encontramos en la pasarela han disminuido, aún en algunos momentos del día podemos encontrarnos con objetos que dificulten el paso. Recordamos que dicha pasarela es también una vía de evacuación y zona de paso de los trabajadores y por tanto debe de estar totalmente despejada.

## Interior del edificio:

- o Algunas señales deben ser reubicadas al haber puesto los tabigues de las salas de reuniones y despachos con posterioridad, pues ya no marcan las vías de evacuación correctamente e incluso pueden dar lugar a confusiones y malas interpretaciones.
- o Los extintores están distribuidos por las plantas, debajo de sus señales correspondientes, pero algunos de ellos todavía no están colgados a la pared.
- o Hay cristales rotos por fuera y por dentro del edificio debido a un golpe ocasionado por la carga de la grúa. Valoramos como un RIESGO que pueda volver a suceder con empleados dentro de la oficina y que, la rotura de cristales, pueda impactar directa o indirectamente sobre ellos.

## Instalaciones donde se encuentran trabajadores:

- o Durante la jornada laboral se producen cambios de temperatura bruscos (pasando de temperaturas altas a bajas). Aunque en la primera hora de la mañana la primera y segunda planta estaban bien aclimatadas al subir a la tercera se ha notado un descenso de la temperatura.
- o Las luces de la segunda planta lado ventanas no funcionan. Esto ocasiona molestias sobretodo en las horas del día donde no hay luz natural.
- o En las salas donde hay trabajadores se están realizando aun obras en los techos y resto de partes de la sala.
- o Actualmente sólo se encuentra operativa una de las cocinas aunque ésta sólo tiene dos máquinas expendedoras y una pila con agua corriente. No hay mesas, sillas, nevera ni fuente de agua para los trabajadores que se quedan en las oficinas a comer.
- o Seguridad: para acceder al edificio hay un guardia de seguridad que pide nombre y apellidos. Al no pedir DNI o no haber una lista de personas autorizadas a la entrada, puede darse el caso de que entren personas ajenas a la empresa con lo que eso puede conllevar.
- o En la tercera planta, donde se están colocando mesas provenientes de las antiguas oficinas de diagonal 640, se han detectado mesas con desperfectos (ligeramente abombadas).



- o Actualmente al lado de las oficinas hay una grúa que está trabajando en las obras del hotel anexo al edificio de Capgemini. Solicitamos información sobre si pasa cargas suspendidas por encima del techo del andamio en el horario en que hay entradas y salidas de trabajadores.
- o Durante el día se han producido varios paros eléctricos.
- o Las impresoras no funcionan correctamente.

Informamos que los delegados de prevención de CCOO continuaremos con las visitas periódicas para constatar que se van corrigiendo dichos problemas y/o informar de los nuevos detectados.

Barcelona, 06 de febrero de 2009

Atentamente,

Fdo.: Arantxa Pérez Negrón Delegada Prevención CC.OO.

Capgemini España, S.L. Sociedad Unipersonal Diagonal, 640 08017 Barcelona Tel.: 34 93 495 86 00 - Fax; 34 93 405 90 54

Recibí de la empresa

url:- http:// www.comfia.net/tic/adherida a la unión network international

http://www.comfia.info