

DISSENY INDUSTRIAL: DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II (22)

HORES: 60

CONTINGUTS:

1. ORDENIS DE DIBUIX IV.
 - 1.1. Polilíneas. Polígons. Rectangles.
 - 1.2. Ombres. Patrons d'ombreig.
 - 1.3. Spline.
2. ORDENIS DE MODIFICACIÓ IV.
 - 2.1. Editar polilíneas.
 - 2.2. Editar ombrejos.
 - 2.3. Editar Spline.
 - 2.4. Descompondre.
 - 2.5. Modificar propietats.
3. CONTROL DE CAPES, COLORS I TIPUS DE LÍNIES.
 - 3.1. Colors
 - 3.2. Tipus de línia.
 - 3.3. Control de capes.
 - 3.4. Pinzamientos.
4. TRAÇAT DEL DIBUIX.
 - 4.1. Configuració del trazador.
 - 4.2. Escalat del dibuix.
 - 4.3. Traçat del dibuix.