

El pasado día 3 de Febrero de 2009 los delegados de prevención de CCOO entregaron, a RRHH, un informe con todas aquellas anomalías detectadas en la visita de las nuevas oficinas de Capgemini en Barcelona, situadas en la Avenida de Diagonal 199.

El mismo día en que se trasladó el primer grupo de trabajadores, dichos delegados estuvieron allí para poder constatar si se habían solucionado los problemas que detectamos y enumeramos en el informe anterior y ver también en qué condiciones están trabajando los empleados que actualmente están allí.

Actualmente las anomalías que detectamos los delegados de prevención son:

- Acceso al edificio:
 - o La puerta NO tiene sistema ANTIPÁNICO así que, cerrada ésta con llave, no se puede salir por ella. Hay que tener en cuenta que, mientras haya obras, dicha puerta será una vía de evacuación.
 - o Para cruzar la puerta hay que pasar por encima de un pequeño bordillo (el borde del marco de la puerta) que puede producir caídas al mismo nivel por tropiezo.
 - o Aunque la limpieza ha mejorado y la cantidad de obstáculos que nos encontramos en la pasarela han disminuido, aún en algunos momentos del día podemos encontrarnos con objetos que dificulten el paso. Recordamos que dicha pasarela es también una vía de evacuación y zona de paso de los trabajadores y por tanto debe de estar totalmente despejada.
- Interior del edificio:
 - o Algunas señales deben ser reubicadas al haber puesto los tabiques de las salas de reuniones y despachos con posterioridad, pues ya no marcan las vías de evacuación correctamente e incluso pueden dar lugar a confusiones y malas interpretaciones.
 - o Los extintores están distribuidos por las plantas, debajo de sus señales correspondientes, pero algunos de ellos todavía no están colgados a la pared.
 - o Hay cristales rotos por fuera y por dentro del edificio debido a un golpe ocasionado por la carga de la grúa. Valoramos como un RIESGO que pueda volver a suceder con empleados dentro de la oficina y que, la rotura de cristales, pueda impactar directa o indirectamente sobre ellos.
- Instalaciones donde se encuentran trabajadores:
 - o A día de hoy los servicios se encuentran sin luz.
 - o Debido a las obras, las puertas de acceso a las salas permanecen abiertas con lo que los trabajadores/as se ven expuestos a bajas temperaturas durante las 8 horas 25 minutos que se encuentran en el centro. Consideramos que es un problema a resolver con urgencia.
 - o La puerta de entrada continua en obras con los riesgos que eso conlleva para la entrada y salida de los trabajadores.
 - o En las salas donde hay trabajadores se están realizando aun obras en los techos y resto de partes de la sala.
 - o Actualmente sólo se encuentra operativa una de las cocinas aunque ésta sólo tiene dos máquinas expendedoras y una pila con agua corriente. No hay mesas, ni sillas, ni microondas para los trabajadores que se quedan en las oficinas a comer.

Durante los días que dure el traslado y hasta que alguno de los delegados de prevención de CCOO esté instalado en el nuevo edificio, continuaremos con las visitas periódicas para constatar que se van corrigiendo dichos problemas.

Barcelona, 06 de febrero de 2009

Atentamente,

Recibí de la empresa

Fdo.: Arantxa Pérez Negrón
Delegada Prevención CC.OO.

 **Capgemini**
CONSULTING TECHNOLOGY BUSINESS

Capgemini España, S.L.
Paseo de la Castellana, 61A
28047 Barcelona
Tel: 34 93 495 25 00 - Fax: 34 93 495 90 54



COMFIA-CCOO Agrupación Estatal TIC
Federación de servicios financieros y administrativos de CCOO
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 MADRID - Tfno. 91 540 92 65 - Fax 91 548 28 10 - Correo
electrónico: comfia@comfia.ccoo.es
url:- <http://www.comfia.net/tic/> - <http://www.comfia.info>
adherida a la unión network internacional 